

CIIGE: 1803041

Departamento N°: 101

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-D, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	2.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
calefont	Logia	B	mademsa			12.3	55.00	-5.00
cocina	Logia	A	fensa	fce4es		7.5		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopia	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803041

Departamento N°: 102

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-D, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	2.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
calefont	Logia	B	splendid	mv sb 7		12.3	35.00	-4.00

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803041

Departamento N°: 103

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-D, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	2.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
calefont	Logia	B	splendid	mv sb 7		12.3	48.00	-2.00
cocina	Cocina Americana	A	mabe	nv		10		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803041

Departamento N°: 104

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-D, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Prueba pendiente.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
---------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	-------------------------

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

CERRADO 24/08/2026

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Rojo (Cerrado)	NO APLICA	Rojo (Cerrado)

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803041

Departamento N°: 105

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-D, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	1.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
calefont	Logia	B	splendid	mv sb 7		12.3	84.00	-2.00
cocina	Cocina Americana	A	mademsa	Bianca seis		11		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803041

Departamento N°: 106

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-D, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	1.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
calefont	Logia	B	splendid	mv sb 7		12.3	80.00	-3.00
cocina	Cocina Americana	A	sindelen			10		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803041

Departamento N°: 107

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-D, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	300.00	300.00	1.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
calefont	Logia	B	splendid	mv sb 7		12.3	54.00	-2.00
cocina	Cocina Americana	A	teka	EP 60 4G		8		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803041

Departamento N°: 108

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-D, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	2.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
calefont	Logia	B	splendid	mv sb 7		12	41.00	-5.00
cocina	Cocina Americana	A	U.trotter			7.5		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopia	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803041

Departamento N°: 201

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-D, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	2.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
calefont	Logia	B	splendid	mv sb 7		12.3	24.00	-4.00
cocina	Cocina Americana	A	mademsa	mce435		7.5		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803041

Departamento N°: 202

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-D, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	2.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
calefont	Logia	B	splendid	mv sb 7		12.3	24.00	-4.00
cocina	Cocina Americana	A	sindelen	7500		10		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803041

Departamento N°: 203

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-D, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	1.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
calefont	Logia	B	splendid	mv sb 7		12.3	54.00	-2.00
cocina	Cocina Americana	A	bosch	pro 425		12		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803041

Departamento N°: 204

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-D, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	1.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	2.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
CALEFONT	Logia	B	SPLENDID	MVSB7		12.5	22.00	-5.00
COCINA	Cocina Americana	A	SINDELEN			10		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803041

Departamento N°: 205

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-D, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00		
Cocina Americana	46.00	150.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
CALEFONT	Logia	B	SPLENDID	MV B 7		13	75.00	-3.00
COCINA	Cocina Americana	A	MADEMSA	MCE 435		08		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

Artefacto	Defectos
COCINA	Artefacto sin llave de paso (Def.Critico)
COCINA	Llave de paso dentro de un mueble
COCINA	Llave de paso no está a la vista

V.- OBSERVACIONES GENERALES

CERRADO 24/08/2026

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopia	Calificación Final
Rojo (Rechazado)	NO APLICA	Rojo (Rechazado)

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803041

Departamento N°: 206

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-D, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	3.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
calefont	Logia	B	splendid	mv sb 7		12.3	68.00	-1.00
cocina	Cocina Americana	A	fensa	f2525t		10		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803041

Departamento N°: 207

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-D, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	1.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
calefont	Logia	B	splendid	mv sb 7		12.3	60.00	-2.00
cocina	Cocina Americana	A	mademsa	bianca seis		10		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

Artefacto	Defectos
cocina	Falta quemador N°4

V.- OBSERVACIONES GENERALES

CERRADO 24/08/2026

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopia	Calificación Final
Amarillo (Pendiente)	NO APLICA	Amarillo (Pendiente)

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803041

Departamento N°: 208

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-D, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00		1.00	- Ventana de logia conserva marco
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
calefont	Logia	B	splendid	mv sb 7		12.3	74.00	-4.00
cocina	Cocina Americana	A	mademsa	mce 435e		8		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803041

Departamento N°: 301

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-D, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	2.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
calefont	Logia	B	splendid	mv sb 7		12.3	68.00	-2.00
cocina	Cocina Americana	A	fensa	f2808		10.5		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803041

Departamento N°: 302

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-D, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	1.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
CALEFONT	Logia	B	SPLENDID	MV G13		12.3	162.00	-3.00
COCINA	Cocina Americana	A	U.TROTTER			8		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803041

Departamento N°: 303

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-D, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	1.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00		

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
CALEFONT	Logia	B	SPLENDID	MVSB7		12.5	120.00	-5.00
COCINA	Cocina Americana	A	OSTER			10		
ARRANQUE	Cocina Americana	A						

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

Artefacto	Defectos
COCINA	Artefacto sin llave de paso (Def.Critico)
COCINA	Artefacto conectado a cilindro de gas licuado (Def.Critico)
COCINA	Artefacto conectado a manguera plastica (Def.Critico)
ARRANQUE	Llave de paso sin tapagorro (Def.Critico)
ARRANQUE	Cañerías mal afianzadas

V.- OBSERVACIONES GENERALES

CERRADO 24/08/2026

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Rojo (Rechazado)	NO APLICA	Rojo (Rechazado)

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803041

Departamento N°: 304

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-D, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	2.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
calefont	Logia	B	splendid	mvg tfi 7		12.3	22.00	-5.00
cocina	Cocina Americana	A	A.trotter			11.5		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803041

Departamento N°: 305

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-D, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	0.00	0.00	11.00	- Recinto Logia cerrada - Recinto sin ventilaciones
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
calefont	Logia	B	sindelen			17.3		
cocina	Cocina Americana	A	electrolux			14		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

Artefacto	Defectos
cocina	Llave de paso detrás de Vidrio de cocina
cocina	Llave de paso de difícil acceso

V.- OBSERVACIONES GENERALES

MANTIENE DEFECTOS 24/08/2026

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Amarillo (Pendiente)	NO APLICA	Amarillo (Pendiente)

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803041

Departamento N°: 306

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-D, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	1.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	2.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
CALEFONT	Logia	B	SPLENDID	MASTER		12	120.00	-3.00
COCINA	Cocina Americana	A	MADEMSA			14		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803041

Departamento N°: 307

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-D, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	2.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	2.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
CALEFONT	Logia	B	SPLENDID	BEYOND 17		14	66.00	-5.00
COCINA	Cocina Americana	A	FENSA	2808		10		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopia	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803041

Departamento N°: 308

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-D, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	1.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
calefont	Logia	B	splendid	mv sb 7		12.3	48.00	-2.00
cocina	Cocina Americana	A	mabe			8		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803041

Departamento N°: 401

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-D, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	1.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	2.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
calefont	Logia	B	splendid	mv sb 7		12.3	170.00	-5.00
cocina	Cocina Americana	A	sindelen			10		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803041

Departamento N°: 402

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-D, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	2.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
calefont	Logia	B	splendid	mv sb 7		12.3	46.00	-5.00
cocina	Cocina Americana	A	sindelen	9060		10.6		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803041

Departamento N°: 403

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-D, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	2.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
CALEFONT	Logia	B	SPLENDID	MVSB7		12.3	202.00	-5.00
COCINA	Cocina Americana	A	MADEMSA			7.5		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopia	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803041

Departamento N°: 404

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-D, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	2.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00		

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
calefont	Logia	B	splendid	mv sb 7		12.3	41.00	-6.00
arranque	Cocina Americana	A						

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803041

Departamento N°: 405

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-D, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	1.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00		

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
calefont	Logia	B	splendid	mv sb 7		12.3	56.00	-3.00
arranque	Cocina Americana	A						

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803041

Departamento N°: 406

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-D, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	1.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
calefont	Logia	B	splendid	mv sb 7	180119286	12.3	50.00	-3.00
cocina	Cocina Americana	A	mademsa	diva 920		14		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803041

Departamento N°: 407

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-D, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	150.00	0.00	1.00	
Cocina Americana	45.00	0.00	0.00		

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
calefont	Logia	B	junkers	w10		17	30.00	-2.00
arranque	Cocina Americana	A						

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

cocina eléctrica

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803041

Departamento N°: 408

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-D, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	1.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
calefont	Logia	B	splendid	mv sb 7		12.3	64.00	-2.00
cocina	Cocina Americana	A	fensa	f2525t		10		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803041

Departamento N°: 501

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-D, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	2.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
CALEFONT	Logia	B	SPLENDID	MVSB7		12.3	104.00	-5.00
COCINA	Cocina Americana	A	MIDEA			12		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803041

Departamento N°: 502

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-D, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	1.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
CALEFONT	Logia	B	SPLENDID	MVSB7		12.3	160.00	-4.00
COCINA	Cocina Americana	A	SINDELEN			11.5		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

Artefacto	Defectos
COCINA	Llave de paso detrás de Vidrio de cocina

V.- OBSERVACIONES GENERALES

MANTIENE DEFECTOS 24/08/2026

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopia	Calificación Final
Amarillo (Pendiente)	NO APLICA	Amarillo (Pendiente)

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803041

Departamento N°: 503

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-D, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00		
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00		

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
calefont	Logia	B	splendid	mv sb 7		12.3		
cocina	Cocina Americana	A	sindelen	7400s		10		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803041

Departamento N°: 504

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-D, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	2.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
calefont	Logia	B	splendid	mv sb 7		12.3	44.00	-5.00
cocina	Cocina Americana	A	midea	MCG-5D		16		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803041

Departamento N°: 505

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-D, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	1.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
calefont	Logia	B	splendid	mv sb 7	180124660	12.3	30.00	-2.00
cocina	Cocina Americana	A	mabe			14		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

Artefacto	Defectos
cocina	Quemador N°2 , N°3 agripado
cocina	Artefacto con perillas de control en mal estado
cocina	Llave de paso cercana a fuentes de calor
cocina	Llave de paso detrás de artefacto

V.- OBSERVACIONES GENERALES

CERRADO 24/08/2026

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopia	Calificación Final
Amarillo (Pendiente)	NO APLICA	Amarillo (Pendiente)

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803041

Departamento N°: 506

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-D, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	2.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
calefont	Logia	B	splendid	mv sb 7		12.3	22.00	-5.00
cocina	Cocina Americana	A	mademsa	diva 920		15		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803041

Departamento N°: 507

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-D, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	1.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
calefont	Logia	B	splendid	mv sb 7	180124665	12.3	44.00	-2.00
cocina	Cocina Americana	A	midea	procook 400		12		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopia	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803041

Departamento N°: 508

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-D, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Logia	4.00	15000.00	0.00	2.00	
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
CALEFONT	Logia	B	SPLENDID	MVSB7		12.3	77.00	-5.00
COCINA	Cocina Americana	A	FDV			7.5		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.