

**CIIGE: 1803044**

**Departamento N°: 101**

**Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-E, Curicó, Curicó, Maule**

**Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela**

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

**I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD**

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

**II.- EVALUACION DE RECINTOS**

| Recinto          | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto                                                                                                        |
|------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Logia            | 4.00         |                    | 0.00               | 1.00            | - Recinto sin ventilaciones                                                                                                    |
| Cocina Americana | 45.00        | 150.00             | 150.00             | 1.00            | - Ventilación inferior indirecta da a recinto sin ventilaciones<br>- Ventilacion superior no descarga directamente al exterior |

**III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS**

| Artefacto | Ubicación        | Tipo | Marca    | Modelo   | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|------------------|------|----------|----------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |                  |      |          |          |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| CALEFONT  | Logia            | BF   | SPLENDID | MVGTFI 0 |          | 17.5          |                        |           |
| COCINA    | Cocina Americana | A    | SINDELEN | CE 4-600 |          | 8             |                        |           |

**IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS**

**V.- OBSERVACIONES GENERALES**

Calefont BF descarga cm B

MANTIENE DEFECTOS 24/08/2026

**VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN**

| Sello Departamento   | Sello Conductoscopía | Calificación Final   |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| Amarillo (Pendiente) | NO APLICA            | Amarillo (Pendiente) |

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

**CIIGE: 1803044**

**Departamento N°: 102**

**Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-E, Curicó, Curicó, Maule**

**Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela**

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

**I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD**

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

**II.- EVALUACION DE RECINTOS**

| Recinto          | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Logia            | 4.00         | 15000.00           | 0.00               | 2.00            |                         |
| Cocina Americana | 45.00        | 150.00             | 150.00             | 1.00            |                         |

**III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS**

| Artefacto | Ubicación        | Tipo | Marca     | Modelo | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|------------------|------|-----------|--------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |                  |      |           |        |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| calefont  | Logia            | B    | mademsa   |        |          | 12            | 26.00                  | -5.00     |
| cocina    | Cocina Americana | A    | A.trotter |        |          | 7.5           |                        |           |

**IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS**

**V.- OBSERVACIONES GENERALES**

**VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN**

| Sello Departamento | Sello Conductoscopia | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)*  |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

**CIIGE: 1803044**

**Departamento N°: 103**

**Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-E, Curicó, Curicó, Maule**

**Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela**

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

**I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD**

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

**II.- EVALUACION DE RECINTOS**

| Recinto          | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Logia            | 4.00         | 15000.00           | 0.00               | 2.00            |                         |
| Cocina Americana | 45.00        | 150.00             | 150.00             | 1.00            |                         |

**III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS**

| Artefacto | Ubicación        | Tipo | Marca    | Modelo  | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|------------------|------|----------|---------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |                  |      |          |         |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| calefont  | Logia            | B    | splendid | mv sb 7 |          | 12.3          | 99.00                  | -5.00     |
| cocina    | Cocina Americana | A    | sindelen | 7960    |          | 10            |                        |           |

**IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS**

**V.- OBSERVACIONES GENERALES**

**VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN**

| Sello Departamento | Sello Conductoscopia | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)*  |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

**CIIGE: 1803044**

**Departamento N°: 104**

**Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-E, Curicó, Curicó, Maule**

**Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela**

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

**I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD**

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

**II.- EVALUACION DE RECINTOS**

| Recinto          | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Logia            | 4.00         | 15000.00           | 0.00               | 2.00            |                         |
| Cocina Americana | 45.00        | 150.00             | 150.00             | 1.00            |                         |

**III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS**

| Artefacto | Ubicación        | Tipo | Marca     | Modelo  | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|------------------|------|-----------|---------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |                  |      |           |         |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| calefont  | Logia            | B    | splendid  | mv sb 7 |          | 12.3          | 189.00                 | -5.00     |
| cocina    | Cocina Americana | A    | U.trotter |         |          | 4             |                        |           |

**IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS**

**V.- OBSERVACIONES GENERALES**

**VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN**

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)*  |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

**CIIGE: 1803044**

**Departamento N°: 105**

**Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-E, Curicó, Curicó, Maule**

**Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela**

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

**I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD**

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

**II.- EVALUACION DE RECINTOS**

| Recinto          | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Logia            | 4.00         | 15000.00           | 0.00               | 1.00            |                         |
| Cocina Americana | 45.00        | 150.00             | 150.00             | 1.00            |                         |

**III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS**

| Artefacto | Ubicación        | Tipo | Marca    | Modelo | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|------------------|------|----------|--------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |                  |      |          |        |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| CALEFONT  | Logia            | B    | SPLENDID | MVSB7  |          | 12.3          | 110.00                 | -3.00     |
| COCINA    | Cocina Americana | A    | MADEMSA  |        |          | 11.5          |                        |           |

**IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS**

**V.- OBSERVACIONES GENERALES**

**VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN**

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)*  |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

**CIIGE: 1803044**

**Departamento N°: 106**

**Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-E, Curicó, Curicó, Maule**

**Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela**

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

**I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD**

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

**II.- EVALUACION DE RECINTOS**

| Recinto          | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Logia            | 4.00         | 15000.00           | 0.00               | 2.00            |                         |
| Cocina Americana | 45.00        | 150.00             | 150.00             | 1.00            |                         |

**III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS**

| Artefacto | Ubicación        | Tipo | Marca   | Modelo | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|------------------|------|---------|--------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |                  |      |         |        |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| calefont  | Logia            | B    | junkers | w7     |          | 12.3          | 170.00                 | -5.00     |
| cocina    | Cocina Americana | A    | mademsa | 785xf  |          | 12            |                        |           |

**IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS**

**V.- OBSERVACIONES GENERALES**

**VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN**

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)*  |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803044

Departamento N°: 107

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-E, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

**I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD**

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

**II.- EVALUACION DE RECINTOS**

| Recinto          | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Logia            | 4.00         | 15000.00           | 0.00               | 2.00            |                         |
| Cocina Americana | 45.00        | 150.00             | 150.00             | 1.00            |                         |

**III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS**

| Artefacto | Ubicación        | Tipo | Marca     | Modelo    | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|------------------|------|-----------|-----------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |                  |      |           |           |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| calefont  | Logia            | B    | splendid  | beyond 10 |          | 18            | 60.00                  | -5.00     |
| cocina    | Cocina Americana | A    | A.trotter |           |          | 7.5           |                        |           |

**IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS**

**V.- OBSERVACIONES GENERALES**

**VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN**

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)*  |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803044

Departamento N°: 108

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-E, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

**I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD**

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

**II.- EVALUACION DE RECINTOS**

| Recinto          | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Logia            | 4.00         | 15000.00           | 0.00               | 2.00            |                         |
| Cocina Americana | 45.00        | 150.00             | 150.00             | 1.00            |                         |

**III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS**

| Artefacto | Ubicación        | Tipo | Marca     | Modelo    | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|------------------|------|-----------|-----------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |                  |      |           |           |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| calefont  | Logia            | B    | splendid  | beyond 10 |          | 18            | 79.00                  | -5.00     |
| cocina    | Cocina Americana | A    | U.trotter |           |          | 7.5           |                        |           |

**IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS**

**V.- OBSERVACIONES GENERALES**

**VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN**

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)*  |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

**CIIGE: 1803044**

**Departamento N°: 201**

**Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-E, Curicó, Curicó, Maule**

**Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela**

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

**I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD**

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

**II.- EVALUACION DE RECINTOS**

| Recinto          | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Logia            | 4.00         | 15000.00           | 0.00               | 2.00            |                         |
| Cocina Americana | 45.00        | 150.00             | 150.00             | 1.00            |                         |

**III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS**

| Artefacto | Ubicación        | Tipo | Marca    | Modelo    | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|------------------|------|----------|-----------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |                  |      |          |           |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| calefont  | Logia            | B    | splendid | beyond 10 |          | 18            | 196.00                 | -5.00     |
| cocina    | Cocina Americana | A    | fensa    | 2405      |          | 10            |                        |           |

**IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS**

**V.- OBSERVACIONES GENERALES**

**VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN**

| Sello Departamento | Sello Conductoscopia | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)*  |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803044

Departamento N°: 202

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-E, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

**I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD**

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

**II.- EVALUACION DE RECINTOS**

| Recinto          | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Logia            | 4.00         | 15000.00           | 0.00               | 2.00            |                         |
| Cocina Americana | 45.00        | 150.00             | 150.00             | 1.00            |                         |

**III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS**

| Artefacto | Ubicación        | Tipo | Marca    | Modelo | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|------------------|------|----------|--------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |                  |      |          |        |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| CALEFONT  | Logia            | B    | SPLENDID |        |          | 12.3          | 186.00                 | -3.00     |
| COCINA    | Cocina Americana | A    | SINDELEN | 7450   |          | 11            |                        |           |

**IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS**

**V.- OBSERVACIONES GENERALES**

**VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN**

| Sello Departamento | Sello Conductoscopia | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)*  |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

**CIIGE: 1803044**

**Departamento N°: 203**

**Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-E, Curicó, Curicó, Maule**

**Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela**

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

**I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD**

Prueba pendiente.

**II.- EVALUACION DE RECINTOS**

| Recinto | Volumen<br>(m3) | Vent.<br>superior cm2 | Vent. inferior<br>cm2 | CO ambiente<br>ppm | Observación y/o defecto |
|---------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|
|---------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|

**III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS**

| Artefacto | Ubicación | Tipo | Marca | Modelo | N° Serie | Potencia<br>(kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|-----------|------|-------|--------|----------|------------------|------------------------|-----------|
|           |           |      |       |        |          |                  | CO corregido<br>(PPM)  | Tiro (Pa) |

**IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS**

**V.- OBSERVACIONES GENERALES**

CERRADO 24/08/2026

**VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN**

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Rojo (Cerrado)     | NO APLICA            | Rojo (Cerrado)     |

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenimiento de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803044

Departamento N°: 204

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-E, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

**I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD**

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

**II.- EVALUACION DE RECINTOS**

| Recinto          | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Logia            | 4.00         | 15000.00           | 0.00               |                 |                         |
| Cocina Americana | 45.00        | 150.00             | 150.00             |                 |                         |

**III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS**

| Artefacto | Ubicación        | Tipo | Marca    | Modelo | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|------------------|------|----------|--------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |                  |      |          |        |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| CALEFONT  | Logia            | B    | SPLENDID | MVSB 7 |          | 13            | 110.00                 | -2.00     |
| COCINA    | Cocina Americana | A    | KUBLI    |        |          | 04            |                        |           |

**IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS**

| Artefacto | Defectos                          |
|-----------|-----------------------------------|
| COCINA    | Llave de paso dentro de un mueble |
| COCINA    | Llave de paso no está a la vista  |

**V.- OBSERVACIONES GENERALES**

CERRADO 24/08/2026

**VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN**

| Sello Departamento   | Sello Conductoscopia | Calificación Final   |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| Amarillo (Pendiente) | NO APLICA            | Amarillo (Pendiente) |

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

**CIIGE: 1803044**

**Departamento N°: 205**

**Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-E, Curicó, Curicó, Maule**

**Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela**

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

**I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD**

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

**II.- EVALUACION DE RECINTOS**

| Recinto          | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Logia            | 4.00         | 15000.00           | 0.00               | 3.00            |                         |
| Cocina Americana | 45.00        | 150.00             | 150.00             |                 |                         |

**III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS**

| Artefacto | Ubicación        | Tipo | Marca    | Modelo  | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|------------------|------|----------|---------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |                  |      |          |         |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| calefont  | Logia            | B    | splendid | mv sb 7 |          | 12.3          | 60.00                  | -2.00     |
| arranque  | Cocina Americana | A    |          |         |          |               |                        |           |

**IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS**

**V.- OBSERVACIONES GENERALES**

**VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN**

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)*  |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

**CIIGE: 1803044**

**Departamento N°: 206**

**Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-E, Curicó, Curicó, Maule**

**Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela**

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

**I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD**

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

**II.- EVALUACION DE RECINTOS**

| Recinto          | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Logia            | 4.00         | 15000.00           | 0.00               | 2.00            |                         |
| Cocina Americana | 45.00        | 150.00             | 150.00             | 1.00            |                         |

**III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS**

| Artefacto | Ubicación        | Tipo | Marca    | Modelo  | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|------------------|------|----------|---------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |                  |      |          |         |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| calefont  | Logia            | B    | splendid | mv sb 7 |          | 12.3          | 199.00                 | -5.00     |
| cocina    | Cocina Americana | A    | fensa    | f2808t  |          | 12            |                        |           |

**IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS**

**V.- OBSERVACIONES GENERALES**

**VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN**

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)*  |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

**CIIGE: 1803044**

**Departamento N°: 207**

**Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-E, Curicó, Curicó, Maule**

**Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela**

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

**I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD**

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

**II.- EVALUACION DE RECINTOS**

| Recinto          | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Logia            | 4.00         | 15000.00           | 0.00               | 2.00            |                         |
| Cocina Americana | 45.00        | 150.00             | 150.00             | 1.00            |                         |

**III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS**

| Artefacto | Ubicación        | Tipo | Marca    | Modelo   | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|------------------|------|----------|----------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |                  |      |          |          |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| CALEFONT  | Logia            | B    | SPLENDID | MVGTFI 7 |          | 12.3          | 180.00                 | -5.00     |
| COCINA    | Cocina Americana | A    | MADEMSA  |          |          | 8             |                        |           |

**IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS**

**V.- OBSERVACIONES GENERALES**

**VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN**

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)*  |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

**CIIGE: 1803044**

**Departamento N°: 208**

**Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-E, Curicó, Curicó, Maule**

**Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela**

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

**I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD**

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

**II.- EVALUACION DE RECINTOS**

| Recinto          | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Logia            | 4.00         | 15000.00           | 0.00               | 2.00            |                         |
| Cocina Americana | 45.00        | 150.00             | 150.00             | 1.00            |                         |

**III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS**

| Artefacto | Ubicación        | Tipo | Marca    | Modelo    | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|------------------|------|----------|-----------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |                  |      |          |           |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| calefont  | Logia            | B    | splendid | beyond 10 |          | 18            | 76.00                  | -5.00     |
| cocina    | Cocina Americana | A    | midea    |           |          | 16            |                        |           |

**IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS**

**V.- OBSERVACIONES GENERALES**

**VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN**

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)*  |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

**CIIGE: 1803044**

**Departamento N°: 301**

**Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-E, Curicó, Curicó, Maule**

**Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela**

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

**I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD**

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

**II.- EVALUACION DE RECINTOS**

| Recinto          | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto                                                                                                        |
|------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Logia            | 4.00         | 700.00             | 0.00               | 1.00            |                                                                                                                                |
| Cocina Americana | 45.00        | 150.00             | 150.00             | 1.00            | - Ventilación inferior indirecta da a recinto sin ventilaciones<br>- Ventilacion superior no descarga directamente al exterior |

**III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS**

| Artefacto | Ubicación        | Tipo | Marca    | Modelo    | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|------------------|------|----------|-----------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |                  |      |          |           |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| calefont  | Logia            | B    | splendid | beyond 10 |          | 17.6          | 60.00                  | 2.00      |
| cocina    | Cocina Americana | A    | mademsa  | mv765t    |          | 12            |                        |           |

**IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS**

**V.- OBSERVACIONES GENERALES**

MANTIENE DEFECTO 24/08/2026

**VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN**

| Sello Departamento   | Sello Conductoscopía | Calificación Final   |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| Amarillo (Pendiente) | NO APLICA            | Amarillo (Pendiente) |

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

**CIIGE: 1803044**

**Departamento N°: 302**

**Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-E, Curicó, Curicó, Maule**

**Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela**

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

**I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD**

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

**II.- EVALUACION DE RECINTOS**

| Recinto          | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Logia            | 4.00         | 15000.00           | 0.00               | 1.00            |                         |
| Cocina Americana | 45.00        | 150.00             | 150.00             | 1.00            |                         |

**III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS**

| Artefacto | Ubicación        | Tipo | Marca    | Modelo  | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|------------------|------|----------|---------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |                  |      |          |         |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| calefont  | Logia            | B    | splendid | mv sb 7 |          | 12.3          | 56.00                  | -2.00     |
| cocina    | Cocina Americana | A    | mademsa  | mv120t  |          | 12            |                        |           |

**IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS**

**V.- OBSERVACIONES GENERALES**

**VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN**

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)*  |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

**CIIGE: 1803044**

**Departamento N°: 303**

**Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-E, Curicó, Curicó, Maule**

**Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela**

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

**I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD**

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

**II.- EVALUACION DE RECINTOS**

| Recinto          | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Logia            | 4.00         | 15000.00           | 0.00               | 1.00            |                         |
| Cocina Americana | 45.00        | 150.00             | 150.00             |                 |                         |

**III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS**

| Artefacto | Ubicación        | Tipo | Marca    | Modelo | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|------------------|------|----------|--------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |                  |      |          |        |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| CALEFONT  | Logia            | B    | SPLENDID | MVSB7  |          |               | 90.00                  | -3.00     |
| ARRANQUE  | Cocina Americana | A    |          |        |          |               |                        |           |

**IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS**

**V.- OBSERVACIONES GENERALES**

**VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN**

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)*  |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

**CIIGE: 1803044**

**Departamento N°: 304**

**Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-E, Curicó, Curicó, Maule**

**Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela**

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

**I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD**

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

**II.- EVALUACION DE RECINTOS**

| Recinto          | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Logia            | 4.00         | 15000.00           | 0.00               | 1.00            |                         |
| Cocina Americana | 44.00        | 150.00             | 150.00             | 1.00            |                         |

**III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS**

| Artefacto | Ubicación        | Tipo | Marca    | Modelo  | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|------------------|------|----------|---------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |                  |      |          |         |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| CALEFONT  | Logia            | B    | RHEEM    |         |          | 16            | 110.00                 | -3.00     |
| COCINA    | Cocina Americana | A    | SINDELEN | CH 5050 |          | 10            |                        |           |

**IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS**

**V.- OBSERVACIONES GENERALES**

**VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN**

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)*  |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

**CIIGE: 1803044**

**Departamento N°: 305**

**Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-E, Curicó, Curicó, Maule**

**Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela**

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

**I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD**

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

**II.- EVALUACION DE RECINTOS**

| Recinto          | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Logia            | 4.00         | 15000.00           | 0.00               | 2.00            |                         |
| Cocina Americana | 45.00        | 150.00             | 150.00             |                 |                         |

**III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS**

| Artefacto | Ubicación        | Tipo | Marca    | Modelo  | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|------------------|------|----------|---------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |                  |      |          |         |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| CALEFONT  | Logia            | B    | SPLENDID | MV SB 7 |          | 12.3          | 124.00                 | -4.00     |
| ARRANQUE  | Cocina Americana | A    |          |         |          |               |                        |           |

**IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS**

**V.- OBSERVACIONES GENERALES**

**VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN**

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)*  |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

**CIIGE: 1803044**

**Departamento N°: 306**

**Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-E, Curicó, Curicó, Maule**

**Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela**

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

**I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD**

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

**II.- EVALUACION DE RECINTOS**

| Recinto          | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Logia            | 4.00         | 15000.00           | 0.00               | 1.00            |                         |
| Cocina Americana | 45.00        | 150.00             | 150.00             | 2.00            |                         |

**III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS**

| Artefacto | Ubicación        | Tipo | Marca    | Modelo | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|------------------|------|----------|--------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |                  |      |          |        |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| CALEFONT  | Logia            | B    | SPLENDID | MVSB7  |          | 12.3          | 70.00                  | -5.00     |
| COCINA    | Cocina Americana | A    | SIDNELEN | 4650   |          | 7.5           |                        |           |

**IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS**

**V.- OBSERVACIONES GENERALES**

**VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN**

| Sello Departamento | Sello Conductoscopia | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)*  |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

**CIIGE: 1803044**

**Departamento N°: 307**

**Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-E, Curicó, Curicó, Maule**

**Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela**

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

**I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD**

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

**II.- EVALUACION DE RECINTOS**

| Recinto          | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Logia            | 4.00         | 4260.00            | 0.00               | 2.00            |                         |
| Cocina Americana | 45.00        | 150.00             | 150.00             | 1.00            |                         |

**III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS**

| Artefacto | Ubicación        | Tipo | Marca    | Modelo    | N° Serie   | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|------------------|------|----------|-----------|------------|---------------|------------------------|-----------|
|           |                  |      |          |           |            |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| calefont  | Logia            | B    | splendid | beyond 10 | 1820622177 | 18            | 54.00                  | -2.00     |
| cocina    | Cocina Americana | A    | fensa    | 56dax     |            | 10.5          |                        |           |

**IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS**

**V.- OBSERVACIONES GENERALES**

**VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN**

| Sello Departamento | Sello Conductoscopia | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)*  |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

**CIIGE: 1803044**

**Departamento N°: 308**

**Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-E, Curicó, Curicó, Maule**

**Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela**

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

**I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD**

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

**II.- EVALUACION DE RECINTOS**

| Recinto          | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Logia            | 4.00         | 15000.00           | 0.00               | 1.00            |                         |
| Cocina Americana | 45.00        | 150.00             | 150.00             | 2.00            |                         |

**III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS**

| Artefacto | Ubicación        | Tipo | Marca     | Modelo    | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|------------------|------|-----------|-----------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |                  |      |           |           |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| CALEFONT  | Logia            | B    | SPLENDID  | BEYOND 10 |          | 17            | 200.00                 | -3.00     |
| COPCINA   | Cocina Americana | A    | WHIRLPOOL | QUALITY   |          | 11.5          |                        |           |

**IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS**

**V.- OBSERVACIONES GENERALES**

**VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN**

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)*  |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

**CIIGE: 1803044**

**Departamento N°: 401**

**Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-E, Curicó, Curicó, Maule**

**Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela**

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

**I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD**

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

**II.- EVALUACION DE RECINTOS**

| Recinto          | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Logia            | 4.00         | 15000.00           | 0.00               | 2.00            |                         |
| Cocina Americana | 45.00        | 150.00             | 150.00             | 1.00            |                         |

**III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS**

| Artefacto | Ubicación        | Tipo | Marca    | Modelo | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|------------------|------|----------|--------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |                  |      |          |        |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| CALEFONT  | Logia            | B    | SPLENDID | MVSB7  |          | 12.3          | 170.00                 | -5.00     |
| COCINA    | Cocina Americana | A    | MADEMSA  | M75BT  |          | 10            |                        |           |

**IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS**

**V.- OBSERVACIONES GENERALES**

**VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN**

| Sello Departamento | Sello Conductoscopia | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)*  |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

**CIIGE: 1803044**

**Departamento N°: 402**

**Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-E, Curicó, Curicó, Maule**

**Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela**

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

**I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD**

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

**II.- EVALUACION DE RECINTOS**

| Recinto          | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Logia            | 4.00         | 15000.00           | 0.00               | 1.00            |                         |
| Cocina Americana | 45.00        | 150.00             | 150.00             | 1.00            |                         |

**III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS**

| Artefacto | Ubicación        | Tipo | Marca    | Modelo  | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|------------------|------|----------|---------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |                  |      |          |         |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| calefont  | Logia            | B    | splendid | mv sb 7 |          | 12.3          | 50.00                  | -3.00     |
| cocina    | Cocina Americana | A    | mabe     | nv      |          | 10.5          |                        |           |

**IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS**

**V.- OBSERVACIONES GENERALES**

**VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN**

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)*  |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

**CIIGE: 1803044**

**Departamento N°: 403**

**Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-E, Curicó, Curicó, Maule**

**Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela**

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

**I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD**

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

**II.- EVALUACION DE RECINTOS**

| Recinto          | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Logia            | 4.00         | 15000.00           | 0.00               | 2.00            |                         |
| Cocina Americana | 45.00        | 150.00             | 150.00             | 2.00            |                         |

**III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS**

| Artefacto | Ubicación        | Tipo | Marca    | Modelo  | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|------------------|------|----------|---------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |                  |      |          |         |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| CALEFONT  | Logia            | B    | SPLENDID | MVSB7-1 |          | 12.3          | 125.00                 | -5.00     |
| COCINA    | Cocina Americana | A    | FENSA    | F2808T  |          | 10            |                        |           |

**IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS**

**V.- OBSERVACIONES GENERALES**

**VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN**

| Sello Departamento | Sello Conductoscopia | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)*  |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

**CIIGE: 1803044**

**Departamento N°: 404**

**Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-E, Curicó, Curicó, Maule**

**Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela**

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

**I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD**

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

**II.- EVALUACION DE RECINTOS**

| Recinto          | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Logia            | 4.00         | 15000.00           | 0.00               | 2.00            |                         |
| Cocina Americana | 45.00        | 150.00             | 150.00             | 1.00            |                         |

**III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS**

| Artefacto | Ubicación        | Tipo | Marca   | Modelo | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|------------------|------|---------|--------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |                  |      |         |        |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| calefont  | Logia            | B    | mademsa |        |          | 12.3          | 40.00                  | -5.00     |
| cocina    | Cocina Americana | A    | fensa   | f2525t |          | 10            |                        |           |

**IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS**

**V.- OBSERVACIONES GENERALES**

**VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN**

| Sello Departamento | Sello Conductoscopia | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)*  |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

**CIIGE: 1803044**

**Departamento N°: 405**

**Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-E, Curicó, Curicó, Maule**

**Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela**

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

**I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD**

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

**II.- EVALUACION DE RECINTOS**

| Recinto          | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Logia            | 4.00         | 15000.00           | 0.00               | 3.00            |                         |
| Cocina Americana | 45.00        | 150.00             | 150.00             | 1.00            |                         |

**III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS**

| Artefacto | Ubicación        | Tipo | Marca    | Modelo  | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|------------------|------|----------|---------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |                  |      |          |         |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| calefont  | Logia            | B    | splendid | mv sb 7 |          | 12.3          | 46.00                  | -3.00     |
| cocina    | Cocina Americana | A    | sindelen | 7510    |          | 10            |                        |           |

**IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS**

**V.- OBSERVACIONES GENERALES**

**VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN**

| Sello Departamento | Sello Conductoscopia | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)*  |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

**CIIGE: 1803044**

**Departamento N°: 406**

**Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-E, Curicó, Curicó, Maule**

**Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela**

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

**I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD**

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

**II.- EVALUACION DE RECINTOS**

| Recinto          | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Logia            | 4.00         | 15000.00           | 0.00               | 1.00            |                         |
| Cocina Americana | 45.00        | 150.00             | 150.00             | 1.00            |                         |

**III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS**

| Artefacto | Ubicación        | Tipo | Marca    | Modelo    | N° Serie  | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|------------------|------|----------|-----------|-----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |                  |      |          |           |           |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| calefont  | Logia            | B    | splendid | mv sb 7-1 | 171002514 | 12.3          | 30.00                  | -3.00     |
| cocina    | Cocina Americana | A    | sindelen | 7510      |           | 10            |                        |           |

**IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS**

**V.- OBSERVACIONES GENERALES**

**VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN**

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)*  |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803044

Departamento N°: 407

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-E, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

**I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD**

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

**II.- EVALUACION DE RECINTOS**

| Recinto          | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto                                                                                                        |
|------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Logia            | 4.00         | 15000.00           | 0.00               | 1.00            | - Ventilación inferior indirecta da a recinto sin ventilaciones<br>- Ventilacion superior no descarga directamente al exterior |
| Cocina Americana | 45.00        | 150.00             | 150.00             | 2.00            | - Ventilación inferior indirecta da a recinto sin ventilaciones<br>- Ventilacion superior no descarga directamente al exterior |

**III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS**

| Artefacto | Ubicación        | Tipo | Marca    | Modelo  | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|------------------|------|----------|---------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |                  |      |          |         |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| CALEFONT  | Logia            | B    | SPLENDID | MVSB 18 |          | 14.3          | 31.00                  | -4.00     |
| COCINA    | Cocina Americana | A    | MABE     |         |          | 12            |                        |           |

**IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS**

| Artefacto | Defectos                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| COCINA    | Artefacto calefón, circuito a gas con Flexible Metálico |

**V.- OBSERVACIONES GENERALES**

CERRADO 24/08/2026

**VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN**

| Sello Departamento   | Sello Conductoscopia | Calificación Final   |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| Amarillo (Pendiente) | NO APLICA            | Amarillo (Pendiente) |

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803044

Departamento N°: 408

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-E, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

**I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD**

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

**II.- EVALUACION DE RECINTOS**

| Recinto          | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Logia            | 4.00         | 15000.00           | 0.00               | 4.00            |                         |
| Cocina Americana | 45.00        | 150.00             | 150.00             | 1.00            |                         |

**III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS**

| Artefacto | Ubicación        | Tipo | Marca    | Modelo    | N° Serie  | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|------------------|------|----------|-----------|-----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |                  |      |          |           |           |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| calefont  | Logia            | B    | splendid | beyond 10 | 180622163 | 18            | 70.00                  | -2.00     |
| cocina    | Cocina Americana | A    | mademsa  | 775x      |           | 10.5          |                        |           |

**IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS**

**V.- OBSERVACIONES GENERALES**

**VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN**

| Sello Departamento | Sello Conductoscopia | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)*  |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

**CIIGE: 1803044**

**Departamento N°: 501**

**Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-E, Curicó, Curicó, Maule**

**Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela**

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

**I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD**

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

**II.- EVALUACION DE RECINTOS**

| Recinto          | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Logia            | 4.00         | 15000.00           | 0.00               | 2.00            |                         |
| Cocina Americana | 45.00        | 150.00             | 150.00             | 2.00            |                         |

**III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS**

| Artefacto | Ubicación        | Tipo | Marca    | Modelo | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|------------------|------|----------|--------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |                  |      |          |        |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| CALEFONT  | Logia            | B    | SPLENDID |        |          | 18            | 160.00                 | -5.00     |
| COCINA    | Cocina Americana | A    | MIDEA    |        |          | 12            |                        |           |

**IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS**

**V.- OBSERVACIONES GENERALES**

**VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN**

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)*  |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

**CIIGE: 1803044**

**Departamento N°: 502**

**Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-E, Curicó, Curicó, Maule**

**Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela**

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

**I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD**

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

**II.- EVALUACION DE RECINTOS**

| Recinto          | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Logia            | 4.00         | 15000.00           | 0.00               | 3.00            |                         |
| Cocina Americana | 45.00        | 150.00             | 150.00             | 1.00            |                         |

**III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS**

| Artefacto | Ubicación        | Tipo | Marca    | Modelo  | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|------------------|------|----------|---------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |                  |      |          |         |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| calefont  | Logia            | B    | splendid | mv sb 7 |          | 12.3          | 48.00                  | -2.00     |
| cocina    | Cocina Americana | A    | bosch    | pro445  |          | 10.5          |                        |           |

**IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS**

**V.- OBSERVACIONES GENERALES**

**VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN**

| Sello Departamento | Sello Conductoscopia | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)*  |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

**CIIGE: 1803044**

**Departamento N°: 503**

**Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-E, Curicó, Curicó, Maule**

**Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela**

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

**I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD**

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

**II.- EVALUACION DE RECINTOS**

| Recinto          | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Logia            | 4.00         | 15000.00           | 0.00               | 2.00            |                         |
| Cocina Americana | 45.00        | 150.00             | 150.00             |                 |                         |

**III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS**

| Artefacto | Ubicación        | Tipo | Marca    | Modelo | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|------------------|------|----------|--------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |                  |      |          |        |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| CALEFONT  | Logia            | B    | SPLENDID | MVSB7  |          | 12.3          | 126.00                 | -5.00     |
| ARRANQUE  | Cocina Americana | A    |          |        |          |               |                        |           |

**IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS**

**V.- OBSERVACIONES GENERALES**

**VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN**

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)*  |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

**CIIGE: 1803044**

**Departamento N°: 504**

**Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-E, Curicó, Curicó, Maule**

**Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela**

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

**I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD**

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

**II.- EVALUACION DE RECINTOS**

| Recinto          | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Logia            | 4.00         | 15000.00           | 0.00               | 2.00            |                         |
| Cocina Americana | 45.00        | 150.00             | 150.00             | 1.00            |                         |

**III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS**

| Artefacto | Ubicación        | Tipo | Marca    | Modelo  | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|------------------|------|----------|---------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |                  |      |          |         |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| calefont  | Logia            | B    | splendid | mv sb 7 |          | 12.3          | 24.00                  | -5.00     |
| cocina    | Cocina Americana | A    | SINDELEN | CH 5050 |          | 12            |                        |           |

**IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS**

**V.- OBSERVACIONES GENERALES**

**VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN**

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)*  |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

**CIIGE: 1803044**

**Departamento N°: 505**

**Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-E, Curicó, Curicó, Maule**

**Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela**

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

**I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD**

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

**II.- EVALUACION DE RECINTOS**

| Recinto          | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Logia            | 4.00         | 15000.00           | 0.00               | 3.00            |                         |
| Cocina Americana | 45.00        | 150.00             | 150.00             | 1.00            |                         |

**III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS**

| Artefacto | Ubicación        | Tipo | Marca    | Modelo  | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|------------------|------|----------|---------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |                  |      |          |         |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| calefont  | Logia            | B    | splendid | mv sb 7 |          | 12.3          | 52.00                  | -1.00     |
| cocina    | Cocina Americana | A    | sindelen | C4 60   |          | 8             |                        |           |

**IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS**

**V.- OBSERVACIONES GENERALES**

**VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN**

| Sello Departamento | Sello Conductoscopia | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)*  |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

**CIIGE: 1803044**

**Departamento N°: 506**

**Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-E, Curicó, Curicó, Maule**

**Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela**

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

**I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD**

Prueba pendiente.

**II.- EVALUACION DE RECINTOS**

| Recinto | Volumen<br>(m3) | Vent.<br>superior cm2 | Vent. inferior<br>cm2 | CO ambiente<br>ppm | Observación y/o defecto |
|---------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|
|---------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|

**III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS**

| Artefacto | Ubicación | Tipo | Marca | Modelo | N° Serie | Potencia<br>(kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|-----------|------|-------|--------|----------|------------------|------------------------|-----------|
|           |           |      |       |        |          |                  | CO corregido<br>(PPM)  | Tiro (Pa) |

**IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS**

**V.- OBSERVACIONES GENERALES**

CERRADO 24/08/2026

**VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN**

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Rojo (Cerrado)     | NO APLICA            | Rojo (Cerrado)     |

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenimiento de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1803044

Departamento N°: 507

Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-E, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

**I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD**

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

**II.- EVALUACION DE RECINTOS**

| Recinto          | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Logia            | 4.00         | 15000.00           | 0.00               | 3.00            |                         |
| Cocina Americana | 45.00        | 150.00             | 150.00             | 1.00            |                         |

**III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS**

| Artefacto | Ubicación        | Tipo | Marca    | Modelo  | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|------------------|------|----------|---------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |                  |      |          |         |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| calefont  | Logia            | B    | splendid | mv sb 7 |          | 12.3          | 48.00                  | -2.00     |
| cocina    | Cocina Americana | A    | midea    |         |          | 10.5          |                        |           |

**IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS**

**V.- OBSERVACIONES GENERALES**

**VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN**

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)*  |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

**CIIGE: 1803044**

**Departamento N°: 508**

**Dirección: Av. Circunvalación Paul Harris 811 T-E, Curicó, Curicó, Maule**

**Inspector a cargo: Juan Luis Valenzuela**

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 24-08-26, entregó los siguientes resultados:

**I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD**

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

**II.- EVALUACION DE RECINTOS**

| Recinto          | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Logia            | 4.00         | 15000.00           | 0.00               | 2.00            |                         |
| Cocina Americana | 45.00        | 150.00             | 150.00             | 1.00            |                         |

**III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS**

| Artefacto | Ubicación        | Tipo | Marca     | Modelo    | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|------------------|------|-----------|-----------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |                  |      |           |           |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| calefont  | Logia            | B    | splendid  | beyond 10 | 24069582 | 18            | 68.00                  | -2.00     |
| cocina    | Cocina Americana | A    | U.trotter | nv        |          | 8             |                        |           |

**IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS**

**V.- OBSERVACIONES GENERALES**

**VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN**

| Sello Departamento | Sello Conductoscopia | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)*  |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.