

Resumen de Observaciones y/o Defectos por Departamentos**Av. Circunvalación Paul Harris N°811**

N° de Depto.	Torre	Observaciones y/o Defectos	Condición
101	D	Sin observaciones.	Aprobado
102	D	Sin observaciones.	Aprobado
103	D	-Recinto logia, sin ventilación superior. -Artefacto cocina, quemadores superiores no encienden.	Pendiente
104	D	-Artefacto cocina y calefont, conectados con cilindro de gas. -Prueba de ph pendiente.	Rechazado
105	D	Sin moradores.	Rechazado
106	D	Sin observaciones.	Aprobado
107	D	Sin observaciones.	Aprobado
108	D	Sin observaciones.	Aprobado
201	D	Sin observaciones.	Aprobado
202	D	Sin observaciones.	Aprobado
203	D	Sin observaciones.	Aprobado
204	D	Sin observaciones.	Aprobado
205	D	Sin observaciones.	Aprobado
206	D	Sin observaciones.	Aprobado
207	D	-Artefacto cocina, quemador inferior derecho no enciende.	Pendiente
208	D	-Artefacto encimera, conectada con manguera plastica.	Rechazado
301	D	Sin observaciones.	Aprobado
302	D	Sin observaciones.	Aprobado
303	D	Sin observaciones.	Aprobado
304	D	Sin moradores.	Rechazado
305	D	Sin observaciones.	Aprobado
306	D	Sin observaciones.	Aprobado
307	D	Sin observaciones.	Aprobado

Simbología

ppm: partículas por millón.

mmca: milímetros columna de agua

ControlTek Ltda.

Nuestra Señora de Los Ángeles N° 7647,
La Florida, Santiago, Fono: 56 2 32776671

Resumen de Observaciones y/o Defectos por Departamentos**Av. Circunvalación Paul Harris N°811**

N° de Depto.	Torre	Observaciones y/o Defectos	Condición
308	D	Sin observaciones.	Aprobado
401	D	Sin observaciones.	Aprobado
402	D	Sin observaciones.	Aprobado
403	D	Sin observaciones.	Aprobado
404	D	Sin observaciones.	Aprobado
405	D	Sin observaciones.	Aprobado
406	D	Sin observaciones.	Aprobado
407	D	Sin observaciones.	Aprobado
408	D	Sin observaciones.	Aprobado
501	D	-Recinto cocina, ventilación inferior tapada. -Artefacto cocina, quemador inferior izquierdo incompleto.	Pendiente
502	D	-Artefacto cocina, conectada con manguera plastica.	Rechazado
503	D	Sin observaciones.	Aprobado
504	D	Sin observaciones.	Aprobado
505	D	Sin observaciones.	Aprobado
506	D	Sin observaciones.	Aprobado
507	D	Sin observaciones.	Aprobado
508	D	Sin observaciones.	Aprobado
101	E	Sin observaciones.	Aprobado
102	E	Sin observaciones.	Aprobado
103	E	Sin observaciones.	Aprobado
104	E	Sin observaciones.	Aprobado
105	E	- Fuga de gas en conexión cocina y llave de paso, volumen de fuga es de 50 mmCA. Valor máximo aceptable por normativa es 6 mmCA. -Artefacto calefont, con fuga de agua.	Rechazado
106	E	Sin observaciones.	Aprobado

Simbología

ppm: partículas por millón.

mmca: milímetros columna de agua

ControlTek Ltda.

Nuestra Señora de Los Ángeles N° 7647,
La Florida, Santiago, Fono: 56 2 32776671

Resumen de Observaciones y/o Defectos por Departamentos**Av. Circunvalación Paul Harris N°811**

N° de Depto.	Torre	Observaciones y/o Defectos	Condición
107	E	Sin observaciones.	Aprobado
108	E	Sin observaciones.	Aprobado
201	E	Sin observaciones.	Aprobado
202	E	Sin observaciones.	Aprobado
203	E	Sin moradores.	Rechazado
204	E	-Llave de paso cocina, dentro de mueble (no esta a la vista).	Pendiente
205	E	-Arranque cocina, sin tapagorro.	Rechazado
206	E	Sin observaciones.	Aprobado
207	E	Sin observaciones.	Aprobado
208	E	Sin observaciones.	Aprobado
301	E	Sin observaciones.	Aprobado
302	E	Sin moradores.	Rechazado
303	E	Sin observaciones.	Aprobado
304	E	Sin observaciones.	Aprobado
305	E	Sin moradores.	Rechazado
306	E	Sin observaciones.	Aprobado
307	E	Sin observaciones.	Aprobado
308	E	-Artefacto cocina, quemador superior derecho tapado.	Pendiente
401	E	Sin observaciones.	Aprobado
402	E	- Fuga de gas entre llave de paso y cocina, volumen de fuga es de 15 mmCA. Valor máximo aceptable por normativa es 6 mmCA.	Rechazado
403	E	Sin observaciones.	Aprobado
404	E	Sin observaciones.	Aprobado
405	E	Sin observaciones.	Aprobado
406	E	Sin observaciones.	Aprobado

Simbología

ppm: partículas por millón.

mmca: milímetros columna de agua

ControlTek Ltda.

Nuestra Señora de Los Ángeles N° 7647,
La Florida, Santiago, Fono: 56 2 32776671

Resumen de Observaciones y/o Defectos por Departamentos**Av. Circunvalación Paul Harris N°811**

N° de Depto.	Torre	Observaciones y/o Defectos	Condición
407	E	Sin observaciones.	Aprobado
408	E	Sin observaciones.	Aprobado
501	E	Sin observaciones.	Aprobado
502	E	- Fuga de gas en conexión cocina y red, volumen de fuga es de 100 mmCA. Valor máximo aceptable por normativa es 6 mmCA. -Recinto logia, con ventilación insuficiente.	Rechazado
503	E	Sin observaciones.	Aprobado
504	E	Sin observaciones.	Aprobado
505	E	Sin observaciones.	Aprobado
506	E	- Fuga de gas en tuerca de entrada de artefacto calefont, volumen de fuga es de 15 mmCA. Valor máximo aceptable por normativa es 6 mmCA.	Rechazado
507	E	Sin observaciones.	Aprobado
508	E	Sin observaciones.	Aprobado
101	F	Sin observaciones.	Aprobado
102	F	Sin observaciones.	Aprobado
103	F	Sin observaciones.	Aprobado
104	f	Sin observaciones.	Aprobado
105	F	-Artefacto calefont, prueba de funcionamiento pendiente.	Pendiente
106	F	-Artefacto calefont, prueba de funcionamiento pendiente.	Pendiente
107	F	-Artefacto cocina, conectada con manguera plastica.	Rechazado
108	F	Sin observaciones.	Aprobado
201	F	Sin observaciones.	Aprobado
202	F	Sin observaciones.	Aprobado
203	F	Sin observaciones.	Aprobado
204	F	Sin moradores.	Rechazado
205	F	Sin observaciones.	Aprobado

Simbología

ppm: partículas por millón.

mmca: milímetros columna de agua

ControlTek Ltda.

Nuestra Señora de Los Ángeles N° 7647,
La Florida, Santiago, Fono: 56 2 32776671

Resumen de Observaciones y/o Defectos por Departamentos**Av. Circunvalación Paul Harris N°811**

N° de Depto.	Torre	Observaciones y/o Defectos	Condición
206	F	- Fuga de gas en tuerca de entrada de artefacto calefont, volumen de fuga es de 50 mmCA. Valor máximo aceptable por normativa es 6 mmCA.	Rechazado
207	F	Sin observaciones.	Aprobado
208	F	Sin observaciones.	Aprobado
301	F	Sin observaciones.	Aprobado
302	F	Sin moradores.	Rechazado
303	F	Sin observaciones.	Aprobado
304	F	-Artefacto calefont, ducto en contacto con material combustible.	Pendiente
305	F	Sin observaciones.	Aprobado
306	F	Sin observaciones.	Aprobado
307	F	Sin observaciones.	Aprobado
308	F	Sin observaciones.	Aprobado
401	F	Sin observaciones.	Aprobado
402	F	Sin observaciones.	Aprobado
403	F	Sin moradores.	Rechazado
404	F	-Recinto cocina, ventilación superior e inferior tapadas.	Pendiente
405	F	Sin observaciones.	Aprobado
406	F	Sin observaciones.	Aprobado
407	F	Sin observaciones.	Aprobado
408	F	-Recinto logia, sin ventilación inferior. -Artefacto cocina, quemador superior derecho no enciende.	Pendiente
501	F	Sin observaciones.	Aprobado
502	F	Sin moradores.	Rechazado
503	F	Sin observaciones.	Aprobado
504	F	Sin observaciones.	Aprobado

Simbología

ppm: partículas por millón.

mmca: milímetros columna de agua

ControlTek Ltda.

Nuestra Señora de Los Ángeles N° 7647,
La Florida, Santiago, Fono: 56 2 32776671

Resumen de Observaciones y/o Defectos por Departamentos**Av. Circunvalación Paul Harris N°811**

N° de Depto.	Torre	Observaciones y/o Defectos	Condición
505	F	-Artefacto cocina, conectada con manguera plastica. -Artefacto cocina, quemadores en mal estado.	Rechazado
506	F	Sin observaciones.	Aprobado
507	F	Sin observaciones.	Aprobado
508	F	Sin observaciones.	Aprobado
Cantidad de departamentos		120	
		Rechazados	20 16,7%
		Pendientes	10 8,3%
		Aprobados	90 75%

Simbología

ppm: partículas por millón.

mmca: milímetros columna de agua

ControlTek Ltda.

Nuestra Señora de Los Ángeles N° 7647,
La Florida, Santiago, Fono: 56 2 32776671